



# *Arab Republic of Egypt*

## EDICT OF GOVERNMENT

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

ES 12 (2005) (Arabic): Matches - performance requirements safety and classification

BLANK PAGE



PROTECTED BY COPYRIGHT

المواصفات القياسية المصرية



٢٠٠٥ / ١٢ : م ق م

ثواب الأمان

جمهورية مصر العربية

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة



٢٠٠٥/٢/١٣ تاريخ الاعتماد :

كل الحقوق محفوظة للهيئة، ما لم يحدد خلاف ذلك، ولا يجوز إعادة إصدار أي جزء من المواصفة أو الانتفاع بها في أي شكل وبأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو خلافها ويتضمن ذلك التصوير الفوتوغرافي والمicrofilm بدون تصريح كتابي مسبق من الهيئة أو الناشر.

## الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

العنوان : ١٦ شن تدريب المتدربين – السواح – الأميرية.

تلفون : ٢٢٨٤٥٥٢٤ – ٢٢٨٤٥٥٢٢

فاكس : ٢٢٨٤٥٥٠٤

بريد الكترونى : moi@idsc.net.eg

موقع الكترونى : www.eos.org.eg

٢٠٠٥/١٢ رقم :

## مقدمة

الموافقة القياسية رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٥ الخاصة بثقب الأمان متماثلة فنيا مع تعديل مع  
الموافقة ١٧٨٣/١٩٩٧ BS EN الخاصة ب

Matches Performance requirements , safety and classification

وتلغى وتحل محل آخر إصدار لها عام ٢٠٠٤ .

قام بإعداد هذه الموافقة لجنة التوافق رقم (٧/٢) الخاصة بالكيماويات المتنوعة

وفيما يخص هذه الموافقة فقد تم إجراء التعديل المذكور بالملحق أ



## المواصفة القياسية المصرية

### ثقب الأمان

#### ١- المجال

تحدد هذه المواصفة الاشتراطات الفنية التي ينبغي توافرها في ثقب الأمان كما تشمل طرق الفحص والاختبار وطريقة أخذ العينة .

#### ٢- التعريف

ثقب الأمان هو منتج يستخدم لإحداث اللهب ، مكون من عود من مادة قابلة للاشتعال مغطى عند أحد طرفيه بعجينة مناسبة جافة يشتعل عن طريق الاحتكاك بمواد كيماوية خاصة (قداحة) وليس عن طريق مجرد الاحتكاك بالسطح الخشن .

#### ٣- الاشتراطات الفنية

١/٣ تعبأ ثقب الأمان في علب أو أمشاط .

١/١ ثقب الأمان المعبأ في علب .

١/١/١ تكون عيدان ثقب الأمان المعبأ مصنوعة من الخشب ، الجيد طويل الألياف مقطوع قطعاً طولياً وخاليًا من الزوائد بحيث يتحمل العود عزم الحنى مقداره ٤٠ نيوتن . مم على الاتجاه الطولي (اختبار ٤/٤) .

١/١/٢ تكون العيدان مشربة بمادة كيماوية بحيث تمنع توهجهما بعد إطفائهما (٤ ثوانى على الأكثر) وتكون مشربة بالشمع حتى الثلث ، لتسمح بانتقال اللهب من الرأس إلى العود (اختبار ٥/٤)

١/١/٣ لا يقل طول العود عن ٤٠ مم .

١/١/٤ تعبأ عيدان ثقب الأمان في علب من الخشب أو الكرتون المقوى أو البلاستيك وتكون العلبة منتظمة الشكل ، وتناسب في حجمها مع عدد العيدان الموضوعة بها وتكون الرؤوس في اتجاه واحد ، وتكون العيدان حسب العدد المنصوص عليه في العبوة وتشغل أكثر من ٩٠ % من سعة الدرج ، ويغطى جزء من العلبة بمادة منتظمة تامة الالتصاق ، لتشتعل العيدان إذا احتكت بها بسرعة (المادة القداحة) وتكتفى بهذه لأشعال ١٥٠٪ من محتويات العلبة (اختبار ٤/٥، ٢/٥)

١/١/٥ يوضح الجدول (١) عدد العيدان في العلبة الواحدة والتجاوز المسموح به .



### الجدول (١)

نسبة السماح في متوسط عدد العيدان	عدد العلب المختبرة	عدد العيدان في العلبة الواحدة
%٥	٢٠	أقل من ١٠٠ عود
%٥	٥	من ١٠٠ - ٢٠٠ عود
%٥	٣	من ٥٠٠-٢٠٠ عود

### ٢/١ ثقاب الأمان المعبأ في أمشاط

٣/١/٢ تكون العيدان مصنوعة من الخشب أو الكرتون المقوى ، ويجمع جزءاً المشط (هما الغلاف ومشط العيدان) بأي طريقة مناسبة بحيث لا ينفصلان عن بعضهما .

٣/٢/١ يجب أن يكون عرض الغلاف كافياً لتغطية المشط ويزيد بمقدار ١,٥٠ مم على الأقل من كل ناحية ، وأن يدخل طرف الغلاف الفاتح تحت الطرف المغلق مسافة قدرها ٤ مم على الأقل .

٣/٢/٢ يجب أن توضع المادة القداحة في الطرف الأسفل من خلف المشط ومن الخارج وأن تكون تامة الالتصاق بالغلاف ، وتكون التغطية بالمادة القداحة منتظمة وكافية لإشعال ١٥٠٪ من محتويات المشط على الأقل . (الاختبار ٤/٤ ، ٢/٤ )

٣/٢/٣ لا يقل طول العود عن ٤٠ مم ، متضمنة القاعدة و ٣٠ مم بدون القاعدة ولا يقل عرض كل عيدان بالمشط عن ٣٠ مم .

٣/٢/٤ تكون العيدان الخشبية مصنوعة من خشب جيد طويل الألياف مقطوعاً قطعاً طولياً وخاليًا من الزوائد بحيث يتحمل عزماً حانياً لا يقل عن ٢٠ نيوتن . مم على الاتجاه الضعيف .  
وتكون العيدان الكرتون مصنوعة من الكرتون المقوى .

٣/٢/٥ تكون العيدان الخشبية والكرتون مشربة بمادة كيماوية تمنع توهجهما بعد إطفائهما (٦ ثوانى على الأكثر) كما تكون مشربة بالسمع إلى قرب الثلث بكمية تسمح بانتقال اللهب من الرأس إلى العود ( اختبار ٣/٤ ) .

### ٣/١ اشتراطات عامة لثقب الأمان

٣/٣/١ تفى عجينة رؤوس أعواد ثقب الأمان الحدود التالية والخاصة بالمعادن الثقيلة والموضحة بالجدول (٢) ( اختبار ٤/١٠ ) .



## الجدول (٢)

المحتوى بالمليجرام / كيلو جرام	العنصر (حد أقصى)
١٠	الانتيمون
١٠	الزرنيخ
٤٠٠	الباريوم
٣٠	الكادميوم
١٠٠	الرصاص
٤٠٠	الكرום
١٠٠	منجنيز
١٠	الزئبق
١٠	سيلانيوم
١٠٠	فانديوم

٢/٣ تكون رؤوس العيدان خالية من الفسفور الأبيض (الأصفر)

٣/٣ تكون رؤوس العيدان مغطاة تغطية سلية كاملة متساوية في الحجم ، منتظمة الشكل ، خالية من الشقوق ، غير ملتصقة بعضها ببعض ، ويسمح بتجاوز هذه الشروط في حدود أقصاها ٥٪ من عدد العيدان (اختبار ٣/٤) .

٤/٣ تعتبر التغطية غير سلية إذا أمكن فصل الرأس عن العود سحبًا بالإبهام والسبابة ، ولا يسمح بتجاوز هذا الشرط (اختبار ٦/٤) .

٥/٣ لا تشتعل العيدان إذا احتكت بالسطح المصنفر لورق مرمل رقم ٣ (اختبار ٧/٤)

٦/٣ لا تقل درجة الحرارة التي تشتعل عندها العيدان من تقاء نفسها عن ١٧٠ س (اختبار ٨/٤)

٧/٣ تتوافق في العيدان عند اشتعالها الشروط التالية :

١/٧/٣ لا تشتعل بانفجار .



٣/١/٣ ٢ لا تساقط منها قطع متوجة .

٣/١/٣ ٣ لا ينكسر أكثر من ٣٪ من عدد العيدان المختبرة .

٣/١/٣ ٤ لا يتعرّض اشتغال أكثر من ٣٪ من عدد العيدان المختبرة .

٣/١/٣ ٥ لا تتوهج العيدان بعد إطفائها ٤ ثوانٍ ويهمل التوهج تحت الرأس مباشرة .

٣/١/٣ ٦ لا تشتعل رؤوس الثقب تحت ضغط طرقة لثقل مقدار ١٦٥ جرام يسقط من ارتفاع ٣٠ سم (اختبار ٩/٤) .

#### ٤- طرق الفحص والاختبار

##### ٤/١ طريقة أخذ العينة :

٤/١/١ يجب أن تحتوى العينة التي ترسل للختبار من ثقب الأمان المعبأ في علب أو أمشاط على ١٠٠٠ عود على الأقل من كل صنف على حدة .

٤/١/٢ تؤخذ هذه العينة بطريقة عشوائية أيضاً من إنتاج ٤ ساعات متصلة .

##### ٤/٢ العبوة :

٤/٢/١ تفحص العلب أو الأمشاط فحصاً ظاهرياً من حيث الشكل العام للعلبة وتناسبها مع عدد العيدان الموجودة بداخلها والتتصاق المادة القداحة جيداً على جزء منها بحيث لا يسمح باشتعال العيدان عند إخراجها من العلب أو نزعها من المشط .

٤/٢/٤ كما يفحص تجميع الأمشاط وسلامة تدبيسها .

##### ٤/٣ فحص العدد والطول وتفطية العيدان :

٤/٣/١ بالنسبة لثقب الأمان المعبأ في علب يحصى عدد العيدان في كل علبة من عدد العلب الموضحة بالجدول (١) ويقدر المتوسط .

٤/٣/٢ بالنسبة للأمشاط يحصى عدد العيدان في ٢٠ مشط ويقدر المتوسط ، كما يلاحظ أثناء العد أيضاً عدد العيدان المكسورة أو عديمة الرؤوس أو ذات الرؤوس الملتصقة ، أو غير كاملة التماسك ، أو غير منتظمة المقطع ، ويقاس طول ٥٠ عوداً من العينة ويقدر متوسط الطول ، كما يقاس متوسط عرض عيدان من ثقب المشط ١٠ .

##### ٤/٣/٣ اختبار عزم الإنحناء :



٤/٣/٤ يوضع العود على جهاز تحديد العزم الحانى بين الارتكازين وتكون المسافة بينهما ٤٠ مم تقريباً كما في الشكل (٢) .

٤/٣/٥ يعرض العود لنقل من المنتصف حوالى ٤٠٠ جرام تقريباً متضمناً الخطاف الحامل للنقل .

٤/٣/٦ تحسب مقاومة الإنحناء من المعادلة الآتية :

$$\text{مقاومة الإنحناء} = \frac{P \times L}{4}$$

حيث :

P : القوة الناتجة عن الحمل بالنيوتن

L : المسافة بين الارتكازين بالمليمتر

مثال (١) :

$$\text{مقاومة الإنحناء} = \frac{4 \times 40}{4} = 40 \text{ نيوتن مم}$$

#### ٤/ الاشتعال والمادة القداحة والتغطية :

ي منتخب ١٢ مشطاً أو عدداً من العلب كالموضح بالجدول (٣) وتخبر المادة القداحة على كل مشط أو علبة بإشتعال ما يساوى ١٥٠ % من محتويات المشط أو العلبة مع الأخذ في الاعتبار أن يختبر جزء من المادة القداحة في حالة العلب التي تحتوى على أكثر من ١٠٠ عود كالموضح بالجدول (٣) وذلك لأن تماسك العيدان بالقرب من الرأس ، وتجر واحداً فواحداً بسرعة وبقوة عادية موحدة على نفس الجانب من المادة القداحة وبزاوية حوالى ٣٠° من الخلف إلى الأمام ويترك العود حتى يحترق إلى منتصفه ويحصل ما يلى :

٤/٤/١ عدد العيدان التي تشتعل بانفجار .

٤/٤/٢ عدد العيدان التي يتتساقط منها قطع متوجهة .

٤/٤/٣ عدد العيدان التي يتعثر اشتعالها .

٤/٤/٤ عدد العيدان التي تتوجه لمدة أكثر من ٣ ثوان بعد إطفاء العود .

#### ٤/ تمسك الرأس بالعود :

ي منتخب ٥٠ عوداً من علب أو أمشاط مختلفة ، ويمسك ويثبت طرف العود غير المغطى بإبهام وسبابة اليد اليسرى ، ثم يسحب رأس العود بقوة موحدة إلى الخارج بواسطة إبهام وسبابة اليد اليمنى ، فيجب ألا ينفصل رأس العود عنه .

#### ٤/ الاشتعال بالاحتكاك :

ي منتخب ١٠ عيدان من علب أو أمشاط مختلفة وتمسك بالقرب من الرأس وتمرر واحداً فواحداً بسرعة وقوة عادية وبزاوية حوالى ٣٠° على الأفقى ، وبالعكس على ورق مرمل رقم ٣ على مسافة ٥٠ مليمتر ، فيجب ألا يشتعل أى منها .



#### ٤/٧ الاشتعال بالتسخين :

##### ٤/٧/١ الجهاز :

فرن مناسب مداه أكثر من  $170^{\circ}\text{S}$  مزود بمنظم لدرجات الحرارة .  
الطريقة : يوضع حوالي ١٠ عيدان في بوتقة حرارية بحيث تكون رؤوس العيدان إلى أعلى ، وتوضع البوتقة في وسط الفرن بحيث يكون مستوى رؤوس العيدان في نفس مستوى الترمومتر ، ولا تبعد عنه بأكثر من ١٢ مم أو أقل من ٦ مم ، يقلل الفرن وترفع درجة حرارته تدريجياً وليكن بمعدل  $3^{\circ}/\text{دقائق}$  فرضا حتى تصل إلى  $170^{\circ}\text{S}$  وتحفظ عند هذه الدرجة مدة ١٠ دقائق ، ويجب ألا تشتعل العيدان عند هذه الظروف .

#### الجدول (٣)

عدد العيدان المختبرة على هذه النسبة من العلبة	النسبة المختبرة من المادة القداحة	عدد العلب المختبرة	عدد العيدان في العلبة
١٥٠٪ من المحتويات	٪ ١٠٠	٦	أقل من ١٠٠ عود
٧٥٪ من المحتويات	٪ ٥٠	٣	أكثر من ٢٠٠-١٠٠ عود
٣٧,٥٪ من المحتويات	٪ ٢٥	٢	أكثر من ٥٠٠-٢٠٠ عود

#### ٤/٨ الاشتعال بالطرق :

##### ٤/٨/١ وصف الجهاز :

يتركب الجهاز من قاعدة معدنية ثقيلة عليها عمودان من الصلب تتزلق عليها مطرقة من الصلب بثقل مقداره ١٦٥ جرام فتقع على سندان من الصلب أيضاً بحيث ينطبق سطحاهما على بعض تماماً ، وقطر السنдан ١٢,٥ مليمتر وتعلق المطرقة أعلى الجهاز برافعة على شكل زند يسمح بانطلاق المطرقة على السندان عند الضغط عليه ، وأمام السندان مسند معدني محزوز للعود بعرض ٤ مم وعمق ٣ مم للمجرى كما في شكل (١) .

##### ٤/٨/٢ طريقة العمل :

- ٤/٨/٢/١ تنتخب ثلاثة أمشاط لم يسبق فتحها ويؤخذ من كل منها خمسة عيدان للاختبار
- ٤/٨/٢/٢ ترفع المطرقة حتى تعلق بالرافعة في أعلى الجهاز بحيث تكون المسافة بين السطح الضارب للمطرقة وسطح السندان ٣٠ سم تماماً . يوضع العود بحيث يكون رأسه على السندان الصلب والعود في وسطه ، وبحيث يسقى المجرى المعد له على المسند أمام السندان .
- ٤/٨/٢/٣ تشغل المطرقة بضغط الزند فتنزل على السندان مهشمها رأس العود .



٤/٨/٤ ويجب ألا يشتعل أى من العيدان فى هذا الاختبار .

٤/٨/٥ ترفع المطرقة لتعلق بالرافعة من جديد وينظف سطحها السفلى وسطح السنдан بعذية بعد كل اختبار .

#### ٤/٩ تقدير المعادن الثقيلة

تؤخذ كمية من العيدان ولتكن ٥٠ عوداً ثم يسحب الرؤوس عن العيدان (بواسطة عدة ) ويجمع منها ما يسمح بتحديد نسب المعادن الثقيلة .

#### ٤/٩/١ الكواشف :

تستخدم كواشف من صنف كاشف تحليلى وماء مقطرما لم ينص على غير ذلك.

٤/٩/١ حمض نيتريك ، صنف كاشف تحليلى .

٤/٩/٢ ماء مقطر .

#### ٤/٩/٢ الأدوات :

٤/٩/٢/١ كأس زجاجى سعة ١٠٠ مل .

٤/٩/٢/٢ زجاجة ساعة .

٤/٩/٢/٣ دورق قياسى سعة ١٠٠ مل .

٤/٩/٢/٤ قمع ترشيح .

٤/٩/٢/٥ ورق ترشيح من السيليلوز عديم الرماد ( واتمان ٤٣ ) .

#### ٤/٩/٣ الطريقة

٤/٩/٣/١ تسحب رؤوس ٥٠ عود من الثقب وتوزن فى الكأس ثم يضاف ١٠ مل من حمض النيتريك وتغطى بزجاجة الساعة وتغلق على نار هادئة لمدة ساعة ، ثم يبرد محلول ويخفف إلى ٥٠ مل بالماء المقطر ، ثم يرشح محلول الدورق القياسى وتغسل ورقة الترشيح بالماء المقطر ويضاف الغسول إلى الدورق ، ثم يضاف ماء مقطر إلى العالمة ( ١٠٠ مل ) .

٤/٩/٣/٢ يتم عمل اختبار ضابط بدون رأس ثقب الأمان ، وذلك للتأكد من نقاء الكواشف المستخدمة

٤/٩/٣/٣ يتم التقدير باستخدام جهاز الامتصاص الذرى .

#### ٤/١٠ الكشف عن الفسفور الأبيض ( الأصفر ) :



٤/١٠ تزع الرؤوس من ٢٠٠ عوداً تحت مكثف إرجاع ، مع ١٥ ملليلتر من البترول الحالى من الثيوفين ، ثم يرشح السائل ويؤخذ منه ملليلتر واحد ويضاف فى أنبوبة اختبار إلى ملليلتر آخر من محلول نترات الفضة النوشادري ( يجهز بإذابة ١,٧ جرام من نترات الفضة فى ١٠٠ ملليلتر من محلول هيدروكسيد الأمونيوم التشادري وزنه النوعى ٩٢٠ ) يرج المحلولان معًا جيداً ثم يتراكم المزيج لانفصال

٤/١٠ إذا لم يتغير لون المحلول المائى أو تلون باللون الأصفر فقط كان ذلك دليلاً على خلو الثقاب من الفوسفور الأبيض .

٤/١٠ ٣ يجب الحكم على لون المحلول المائى بمجرد انفصال المزيج إلى طبقتين .

#### ٥- البيانات

تطبع على العلبة أو الأمساط البيانات التالية :

١/٥ اسم الصانع وعلامته التجارية .

٤/٥ عدد العيadan فى العلبة أو المشط ( فى حدود تفاوت بالنقص بمقدار ٥% ) .

٤/٥ عبارة " صنع فى مصر" أو بلد المنشأ باللغة العربية أساساً ويجوز إضافة كتابتها بأى لغة أجنبية أخرى .

٤/٥ رقم المواصفة القياسية المصرية .

#### ٦- المصطلحات الفنية

safety matches .....	ثقب الأمان.....
match box .....	علبة كبريت.....
match book .....	مشط كبريت.....
friction composition .....	المادة القداحة.....
stick.....	عود برأس.....
glow .....	توهج.....
impregnated .....	مشرب.....
atomic absorption .....	الامتصاص النزى.....
sand paper .....	ورق مرمل.....
bending moment .....	عزم الحنى.....

#### ٧- المراجع

المواصفات القياسية البريطانية الأوروبية 1783/97




Matches- Performance requirements, safety and classification

### الجهات التي اشتركت في وضع المواصفات

قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم (٧/٢) والخاصة بالكيماويات المتنوعة والتي يضم تشكيلاها الجهات التالية:


- الشركة العربية للكبريت •
- الشركة المصرية للكبريت •
- شركة النيل للكبريت •
- غرفة الصناعات الكيماوية •
- المركز القومى للبحوث •
- الشركة القابضة للصناعات الكيماوية •
- مصلحة الرقابة الصناعية •
- مصلحة الكيمياء •
- هيئة الرقابة على الصادرات والواردات •
- كلية الهندسة - جامعة القاهرة •

٢٠٠٥ / ١٢



جهاز اختبار  
الاتصال بالغرف

الشكل رقم (١)



الشكل (٢) : اختبار مقاومة الانحناء

## ملحق أ

### المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٠٠٥ / ١٢ الخاصة بثقب الأمان

سبب الحيود	نص البند بالمواصفة المصرية	رقم البند بالمواصفة المصرية	نص البند بالمرجع BS EN 1783/1997	رقم البند بالمرجع	m
خاص بالعيدان المصنوعة من الخشب والكرتون .	اختبار عزم الانحناء	٤/٤	لا يوجد	لا يوجد	١
اشتراطات الامن والسلامة .	اختبار الكشف عن الفسفور الابيض	١١/٤	لا يوجد	لا يوجد	٢



## الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

- ١- أنشئت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي عام ١٩٥٧ بالقرار الجمهوري رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٧ الذي نص على اعتبارها المرجع القومي المعتمد للشئون التوحيد القياسي ونص القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ على أن المعايرة لا تعتبر قياسية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
- ٢- في عام ١٩٧٩ صدر القرار الجمهوري رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ الذي قرر ضم مركز ضبط الجودة إلى الهيئة .
- ٣- في عام ٢٠٠٥ صدر القرار الجمهوري رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بإعادة تسمية الهيئة لتصبح الهيئة العامة للمواصفات والجودة ، وبناء عليه فإن الهيئة تختص بما يلى :
  - إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات والخامات والأجهزة ونظم الإدارة والتوثيق والمعلومات ومتطلبات الأمان والسلامة وفترات الصلاحية وأجهزة القياس.
  - التقىش الفنى والاختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة وشهادات المعايرة لأجهزة القياس.
  - الترخيص بمنح علامة الجودة للمنتجات الصناعية وعلامات وشهادات الجودة والمطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.
  - تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب في مجالات المواصفات والجودة القياس والمعايرة والاختبار والمعلومات لجميع الأطراف المعنية.
  - تمثيل مصر في أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية العامة في مجالات المواصفات والجودة والاختبار والمعايرة.
- تقوم الهيئة بتنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيث أن الهيئة هي نقطة الاستعلام المصرية للإمداد بالمعلومات والوثائق في مجال المواصفات وتقييم المطابقة.
- ٤- يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس في عضوية ممثلين عن مختلف الجهات المعنية للتوكيد القياسي وجودة الإنتاج والاختبار والمعايرة في مصر بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال الإعلام.
- ٥- يتم إعداد المواصفات القياسية من خلال لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقاً للمعايير الدولية ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم بالأمانة الفنية لها أعضاء من العاملين بالهيئة.
- ٦- يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من الجهات المعنية والبلاد العربية لإبداء الملاحظات خلال فترة ستين يوماً كما تعرض هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل العرض على مجلس الإدارة.
- ٧- تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام علامات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات المصرية وذلك حماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهم. ويوجد بالهيئة مجموعة كبيرة من المعامل الحديثة لاختبار المنتجات الكيميائية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الهندسية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج بالإضافة إلى معامل للقياس والمعايير الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية.
- ٨- يتتوفر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك لتلقي شكاوى وتعمل على حلها وقد لاقت أعمال الوحدة نجاحاً كبيراً.
- ٩- يتتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة في مصر المتخصصة في المواصفات القياسية تحتوى على أكثر من ١٣٠ ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية.



**ES: 12/ 2005**

## **SAFETY MATCHES**

**ICS : 71.060**

---

**Arab Republic of Egypt  
Egyptian Organization for Standardization and Quality**